

温度换算表

示例:

温度100° F=38° C

温度100° C=212° F

	°C	°F		°C	°F		°C	°F		°C	°F	
	0	-18	32	260	127	500	520	271	968	780	416	1436
	10	-12	50	270	132	518	530	277	986	790	421	1454
	20	-7	68	280	138	536	540	282	1004	800	427	1472
	30	-1	86	290	143	554	550	288	1022	810	432	1490
	40	4	104	300	149	572	560	293	1040	820	438	1508
	50	10	122	310	154	590	570	299	1058	830	443	1526
	60	16	140	320	160	608	580	304	1076	840	449	1544
	70	21	158	330	166	626	590	310	1094	850	454	1562
	80	27	176	340	171	644	600	316	1112	860	460	1580
	90	32	194	350	177	662	610	321	1130	870	466	1598
	100	38	212	360	182	680	620	327	1148	880	471	1616
	110	43	230	370	188	698	630	332	1166	890	477	1634
	120	49	248	380	193	716	640	338	1184	900	482	1652
	130	54	266	390	199	734	650	343	1202	910	488	1670
	140	60	284	400	204	752	660	349	1220	920	493	1688
	150	66	302	410	210	770	670	354	1238	930	499	1706
	160	71	320	420	216	788	680	360	1256	940	504	1724
	170	77	338	430	221	806	690	366	1274	950	510	1742
	180	82	356	440	227	824	700	371	1292	960	516	1760
	190	88	374	450	232	842	710	377	1310	970	521	1778
	200	93	392	460	238	860	720	382	1328	980	527	1796
	210	99	410	470	243	878	730	388	1346	990	532	1814
	220	104	428	480	249	896	740	393	1364	1000	538	1832
	230	110	446	490	254	914	750	399	1382	1010	543	1850
	240	116	464	500	260	932	760	404	1400	1020	549	1868
	250	121	482	510	266	950	770	410	1418	1030	554	1886